

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》, 我司高度重视并组织相关人员召开会议探讨, 针对《鼓式制动器采用

铁质等导磁材料衬圈顶板在磁力作用下产生弹跳, 易引起制动器制动阻力的问题,

要求鼓式制动器采用铁质等导磁材料的衬圈顶板应加装绝缘垫, 防止磁力导磁

特此告知，商祺！

快意电梯股份有限公司
(公章)
二零二二年七月六日